

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Automatische palletwikkelaar met draaitafel

1. RISICO'S

- Meegenomen/gestoten worden door draaiende tafel
- Aanrijding door heftruck(s)
- Omvallende goederen
- Snijwonden bij afsnijden folie
- Rugletsel bij bukken of vullen folie
- Elektrocutie
- Valrisico – struikelen over oneffenheden (bv draaiplaat en verbinding met wikkelaar, rondslingerende rommel of op draaiende draaiplaat stappen)

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Baken de werkzone rondom de wikkelaar af als veilige zone voor de bediener. (foto 6)
2. Stel de wikkelaar in: snelheid, aantal toeren – hoogte – foliespanning. Volg hierbij de instructies, uitgehangen op de werkplek. (foto 4)
3. Positioneer de goederen centraal op de draaiplaat – let op uw positie ten opzichte van de heftruck die de goederen aanvoert
4. Maak hierover goede onderlinge afspraken.
5. Bevestig folie – ga hierbij door de knieën eerder dan voorover te bukken.
6. Snij of breek de folie bij het einde van de cyclus, nadat de plateau volledig stilstaat en borg het einde van de folie op de lading/pallet. Gebruik bij het snijden steeds een veiligheidsmes (Zie foto 1)
7. Vervangen van de folierol: (foto 3 en 5)
 - A. Schakel steeds de machine spanningsloos
 - B. Volg de instructies van de fabrikant (hang deze uit in de omgeving van het toestel)
 - C. Let op voor het gewicht van de rol en op het klemgevaar tussen de spanrollen
8. Laat het bedieningspaneel steeds afgesloten. Hieraan werken is de bevoegdheid van de technische dienst.
9. Let erop dat de elektriciteitskabels niet in de rij- of wandelwegen liggen en dat ze in goede staat zijn.

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Foto 1




Foto 2



Foto 3

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Automatische palletwikkelaar met draaitafel



Foto 4



Foto 5



Foto 6

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



of



en



en



5. AANDACHTSPUNTEN



- Werkzone rondom de wikkelaar afbakenen
- Steeds de werkomgeving vrijhouden van rommel, verpakkingsmateriaal – voorzie een gepaste afvalbak
- Altijd een veiligheidsmes gebruiken om folie of karton te snijden. (foto 1)
- Onderhoud aan installatie enkel toegestaan door een bevoegd persoon
- Kledij steeds sluiten
- Restrisico's bespreken in Take 5



- Met vorken van heftruck de folie doorbreken is verboden
- Nooit tussen draaiende pallet en afwikkelaar doorlopen door over de folie te stappen
- Nooit over elektriciteitskabel rijden