

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Smeer-/vetpomp

1. RISICO'S

- Risico op injectiewonden

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

VOORBEREIDING

1. Controleer het toestel voor gebruik
2. Voorzie de nodige bijkomende PBM's: veiligheidsbril en handschoenen

GEBRUIK

1. Gebruik de juiste tussenstukken voor de toepassing
2. Gebruik het toestel nooit in de buurt van open vuur of hete oppervlakken

NA GEBRUIK

1. Schakel het toestel uit
2. Laad de batterij enkel op in een hiervoor voorzien laadtoestel

FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).



- De noodzakelijke PBM's gebruiken
- Het toestel controleren voor gebruik



- Richt het toestel nooit op personen