

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Soldeerbout (voor zacht solderen)

1. RISICO'S

- Risico op brandwonden

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

VOORBEREIDING

1. Controleer het toestel voor gebruik
2. Voorzie de nodige PBM's
3. Verwijder brandbare en ontvlambare materialen en producten uit de onmiddellijke omgeving
4. Voorzie voldoende ventilatie
5. Plaats de soldeerbout in de houder vooraleer het aan te schakelen

GEBRUIK

1. Houd het toestel in de richting van het te solderen oppervlak
2. Houd handen en vingers tijdens het verhitten uit de buurt van de punt van de soldeerbout en hete oppervlakken
3. Gebruik geen ontvlambare producten voor het reinigen van de te solderen oppervlakken

NA GEBRUIK

1. Schakel het toestel uit
2. Laat het toestel volledig afkoelen in de houder vooraleer het op te bergen
3. Zorg ervoor dat niemand onbedoeld de punt van de soldeerbout aanraakt

FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S

/

5. AANDACHTSPUNTEN

Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Soldeerbout (voor zacht solderen)



- De noodzakelijke PBM's gebruiken
- Het toestel controleren voor gebruik



- Richt het toestel niet op brandbare of ontvlambare materialen