

# C-VIK-002: OPSPLITSING PER PROGRAMMA

## Verlaten van en terugkeren naar de veilige zone

### CONTAINERS LADEN

#### TANDEMLIFT

- Volg de spoorvolgorde volgens interne afspraak.
  - Bij afwijkingen op de afgesproken spoorvolgorde is communicatie naar de hele ploeg noodzakelijk.
- **Verlaten van de veilige zone:**
  - Verlaat de veilige zone pas:
    - van zodra de **containersporen** van de te behandelen containers **volzet** zijn én enkel in het geval de **spreader niet richting de wal komt**.
    - als de spreader richting de wal komt, wacht je met het verlaten van de veilige zone totdat de **spreader op de containers ligt**.
  - Om de **lange zijde** van de containers te behandelen gaat u steeds via de **buitenkant** van de werkzone. Dit is:
    - via de waterzijdige kant van spoor 1 bij een hijs op spoor 1 & 2  
OF
    - via de landzijdige kant van spoor 4 bij een hijs op spoor 3 & 4
  - Ga steeds klaar staan op een **veilige afstand**, t.h.v. de kegelsticker, van de te behandelen containers zodat u niet geraakt kan worden door een zoeker/flipper van de spreader.
- De havenarbeiders mogen de containers pas **behandelen** met twistlocks wanneer de containers **op lashinghoogte** gepresenteerd zijn.
- **Terugkeren naar de veilige zone:**
  - Keer na behandeling van de containers **onmiddellijk** terug naar de veilige zone van zodra de hijs vertrokken is en weg is boven de zonet behandelde containersporen. Doe dit langs het **containerspoor van de zonet behandelde containers**, zonder daarbij andere containersporen te kruisen.

