

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Elektrische slagmoersleutel
1. RISICO'S

- Wegschieten van onderdelen
- Afschampen op werkstuk
- Hand meedraaien met moer

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES
VOORBEREIDING

1. Voorzie de nodige PBMs
2. Controleer de elektriciteitskabel op beschadigingen, gebruik het toestel niet als de kabel beschadigd is
3. Kies de juiste maat schroefdop voor de toepassing
4. Stel het gewenste toerental in

GEBRUIK

1. Gebruik de juiste PBM's: veiligheidsbril, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen en impacthandschoenen
2. Duw het toestel volledig rond te vast of los te draaien moer
3. Houd de tweede hand niet vast rond de schroefdop tijdens het in werking stellen
4. Gebruik een bakje om de moeren bij elkaar te houden

NA GEBRUIK

1. Ruim verwijderde moeren op

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S

 impact-
handschoenen

Indien nodig:

5. AANDACHTSPUNTEN


Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).

ALTIJD !

- Gebruik de juiste maat schroefdop
- Gebruik enkel nauwaansluitende impacthandschoenen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Elektrische slagmoersleutel

- Houdt nooit de tweede hand vast aan de draaiende schroefdop